RENTON
VATTENRENING

URANFILTER

Problem med dricksvattnet?
Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

HÖGA HALTER AV URAN KAN VARA FARLIGT

Om du tar dricksvatten från egen brunn och har problem med höga halter av uran så kan ett vattenfilter i UA-serien vara rätt för dig.

Uran varken syns, luktar eller ger smak i dricksvattnet. Det finns naturligt i berggrunden och kan på grund av det även finnas i ditt dricksvatten.

Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har hela 10-20% av bergborrade brunnar i Sverige en uranhalt över 15 mikrogram per liter vatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller mer uran än riktvärdet på 30 mikrogram per liter vatten.

Höga halter av uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna både hos människor och djur.

FRÅGOR? 0224-79 90 23 info@renton.se renton.se

RENTON VATTENRENING

URANFILTER

Alla våra uranfilter i UA-serien är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort uranet som spolas ut i avloppet.

Uranfiltret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara hydropress eller hydrofor.

Uranfiltret använder en reningsteknik som heter jonbyte, vilket innebär att uranjoner som fångas upp byts ut mot kloridjoner i regenereringen. Därför behövs salt för återladdning och återställning av filtermassan.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp.
Uranfiltret kommer färdigfyllt.
Uppskattad livslängd på filtermassan är ca 20 år.

Modell	UA-17	UA-25
Mått HxBxD (cm)	67x32x52	114x32x52
Max reningskapacitet	20 L/min	33 L/min
Backspolningsbehov	8-10L/min	14-18L/min
Vattenåtgång per regenerering	137-155L	220-240L
Saltförbrukning per regenerering	1,4kg	2,5kg
Anslutning	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33

Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
Kräver tillgång till 230V eluttag.

RENTON VATTENRENING AB
www.renton.se

POSTADRESS Box 68, 733 21 SALA
BESÖKSADRESS Stationsvägen 16, 733 73 RANSTA

FRÅGOR?
0224-79 90 23
info@renton.se