

Problem med
dricksvattnet?

Vi hjälper dig!
0224-79 90 23

HÖGA HALTER AV URAN KAN VARA FARLIGT

Om du tar dricksvatten från egen brunn och har problem med höga halter av uran så kan ett vattenfilter i UA-serien vara rätt för dig.

Uran varken syns, luktar eller ger smak i dricksvattnet. Det finns naturligt i berggrunden och kan på grund av det även finnas i ditt dricksvatten.

Enligt SGU, Sveriges Geologiska Undersökning, har hela 10-20% av bergborrade brunnar i Sverige en uranhalt över 15 mikrogram per liter vatten.

Livsmedelsverket rekommenderar att man ska vidta åtgärder om dricksvattnet innehåller mer uran än riktvärdet på 30 mikrogram per liter vatten.

Höga halter av uran kan vara ohälsosamt och påverka funktionen i njurarna både hos människor och djur.

Alla våra uranfilter i UA-serien är pålitliga och renar ditt dricksvatten utan tillsatser av farliga kemikalier. Filtermassan filtrerar bort uranet som spolas ut i avloppet.

Uranfiltret monteras efter ditt tryckkärl som antingen kan vara hydropress eller hydrofor.

Uranfiltret använder en reningsteknik som heter jonbyte, vilket innebär att uranjoner som fångas upp byts ut mot kloridjoner i regenereringen. Därför behövs salt för återladdning och återställning av filtermassan.

Till dessa filter krävs elanslutning och ett avlopp. Uppskattad livslängd på filtermassan är ca 20 år.



Modell	UA-0835	UA-1035	UA-1044	UA-1054	UA-1354	UA-1665
Mått HxD (cm)	108x21	108x26	132x26	156x26	156x33	186x42
Max reningskapacitet	25L/min	33L/min	42L/min	50L/min	85L/min	140L/min
Backspolningsbehov	8-10L/min	14-18L/min	14-18L/min	14-18L/min	25-29L/min	50-58L/min
Vattenåtgång per regenerering	137-155L	220-240L	240-260L	260-280L	420-460L	650-750L
Saltförbrukning per regenerering	1,8kg	2,5kg	3,3kg	3,7kg	7kg	12kg
Anslutning	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Ventil	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33	Ventil 33

Backspolningsvattnen bör hanteras som dagvatten.
 Kräver tillgång till 230V eluttag.